

GRIPWASHER Set




Eigenschaften

- Wirksame Sicherung gegen das selbsttätige Losdrehen bei großen Schraubenverbindungen.
- Keine zusätzlichen Gegenhaltemaßnahmen oder zusätzliche Personen bei der Montage erforderlich
 - Vermeidung von Arbeitsunfällen (z.B. Einklemmen/Quetschen der Finger, ...).
 - Keine Beschädigungen peripherer Oberflächen oder Bauteile durch den Reaktionsarm.
- Verwendung nur mit elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch betriebene Drehmomentwerkzeugen.
- Verhindert ein Mitdrehen der Schraube/Mutter beim Anziehen.
- Das Reaktionsmoment des Drehmomentschraubers wird über eine spezielle Dual-Stecknuss an der zahnradförmigen Außenkontur abgestützt.
- Das Anziehdrehmoment wird axial eingeleitet, es entstehen keine schädlichen Biegemomente.
- Präzises Anziehen infolge geringer Reibungszahlstreuungen.
- Duale Stecknüsse adaptierbar für Schraubwerkzeuge nahezu aller namhafter Hersteller.
- Unmittelbar wirksames Kontern bereits bei geringen Vorspannkräften
- Ideal bei räumlich begrenzten Einbausituationen
- Anziehen und Lösen bei einseitiger Zugänglichkeit möglich
- Reib- und formschlüssige Sicherung



GRIPWASHER Set





Einleitung schädlicher Biegemomente bei herkömmlichen Anziehverfahren mittels Reaktionsarm/Gegenhalter



Verwendung einer GripWasher NS-Disc und BS-Disc in einer Durchgangsbohrung

Technische Daten

- Losdrehsicherung auf Basis des nach DIN 25201
- Zahnradförmige Kontur der unteren Scheibe ermöglicht ein Abstützen des Reaktionsmoments beim Anziehen mit einer speziellen Dual-Stecknuss
- Material: 1.1191 (C45E) mit schwarzer Zinklamellenbeschichtung (flZnnc)
- Härte: 485±25 HV 0,3
- Korrosionsbeständigkeit: min. 1.000 h im NSS-Test gemäß ISO 9227
- Geeignet für hochfeste Schrauben und Muttern bis Festigkeitsklasse 12.9 / 12
- Biegemomenten- und reaktionsarmfreie Anziehmethode
- Erhältliche Abmessungen: M16 M48
- Andere Nenngrößen, Werkstoffe und Beschichtungen auf Anfrage erhältlich

Modelle

GWset_16	M16
GWset_18	M18
GWset_20	M20
GWset_22	M22
GWset_24	M24

GWset_27	M27
GWset_30	M30
GWset_33	M33
GWset_36	M36
GWset_39	M39

GWset_42	M42
GWset_45	M45
GWset_48	M48